

Sustitución del amortiguador de vibraciones 535 0117 10 por la polea libre de alternador 535 0105 10

Fabricante:

Dacia, Renault

Referencia antigua:

535 0117 10

Referencia nueva:

535 0105 10

OE-Nr.:

• Renault

77 00 110 616

Ref. Alternator:

82 00 323 137



Imagen 1: 535 0117 10

El amortiguador de oscilaciones con Referencia **535 0117 10** (Imagen 1) ha sido sustituido por el artículo con Referencia **535 0105 10** (Imagen 2).



Imagen 2: 535 0105 10




Imagen 3: Sustitución

Contenido del envío:

1 x Polea libre del alternador
1 x Tapa

Indicaciones de montaje:

1. Desmontar la correa Poli-V
2. Comprobar todos los componentes de transmisión y sustituir los dañados
3. Desmontar la correa Poli-V original (véase imagen 3)
4. Montar la polea libre del alternador 535 0105 10 con la correspondiente herramienta especial (véase imagen 4).
5. Montar la „tapa“ en la polea libre del alternador – **Atención a la correcta ubicación!**
6. Montar la correa Poli-V



Atiendan las indicaciones del fabricante!




Imagen 4: Herramienta especial

- a. 400 0235 10 (Torx, corto)
- b. 400 0201 10 (Torx, estándar)
- c. 400 0200 10 (TX, estándar)
- d. 400 0234 10 (TX, corto)

Atención:

El fallo del amortiguador de vibraciones puede provocar que el automóvil se quede parado!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.rexpert.com

Situación 01.2009

INA 0026

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.com

