

## Cambio en el diseño del brazo tensor 534 0100 20

**Fabricante:** Citroen, Fiat, Peugeot

**Modelos:**

**Citroen:** Berlingo, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX

**Fiat:** Scudo, Ulysse

**Peugeot:** 206, 306, 406, 605, 806, Expert, Partner

**Motores:**

1.8i, 1.8 D

1.9 D, 1.9 TD, 1.9 SD

1.9 SLD, 1.9 SRDT

2.0 HDI

2.1 D, 2.1 TD

**Referencias originales:**

**Citroen:** 5751.30

**Fiat:** 9623001280

**Peugeot:** 5751.30

**Nº de artículo:** 534 0100 20




Imagen 1: 534 0100 20 - Versión actual

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el diseño del brazo tensor 534 0100 20.

Las piezas accesorias que hasta ahora iban sueltas (discos), están ahora fijas en el brazo tensor.

También se ha modificado el tornillo de fijación.

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos. Ambas versiones cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

**Nota:**

Con la nueva versión solamente se puede utilizar el nuevo tornillo suministrado. ¡No está permitido utilizar otros tornillos o tornillos más antiguos!

¡Aplique el par de apriete especificado por el fabricante del vehículo para apretar los tornillos de fijación!



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!



Fig. 2: 534 0100 20 - Versión anterior

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 10.2009

**INA 0042**

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Para más información:**

Schaeffler Iberia, S.L.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

