

Modificación de la correa dentada de 152 dientes a 153 dientes

Fabricante: Audi, Volkswagen
Modelo: (Audi) A4, A6, Cabriolet (VW) Passat
Motores: 1.8, 1.8T

Nº de artículo: 530 0069 10
 530 0070 10
 530 0200 10
 530 0359 10
 530 0367 10

Nº OE: 058 198 479 A
 058 198 119 A
 058 198 479
 058 198 119

En los modelos y motores que se detallan más abajo, los fabricantes de Audi y Volkswagen han modificado las correas dentadas de 152 dientes a correas de 153 dientes.

Las correas dentadas de 152 dientes no se suministrarán más. Los talleres deberán modificar la correa dentada en aquellos vehículos que cuenten con una correa dentada de 152 dientes.

Los vehículos en los que ya se ha modificado la correa se pueden reconocer por el amortiguador tensor.

Schaeffler Automotive ya dispone de los kits de correas dentadas correspondientes. Tenga en cuenta las asignaciones que se detallan para la elección de los productos:

¡La sustitución de la correa dentada y el ajuste de la tensión de la correa deben realizarse según las indicaciones del fabricante!


Fabricante/modelo	Año de construcción	Código de motor	Número de chasis
Audi A4	95-97	ADR, AEB	→ 8D-T-155 000

530 0367 10

- para vehículos que aún no se han modificado
- según convenga para vehículos ya modificados

Contenido:

Polea tensora 531 0520 20
 Amortiguador tensor 533 0032 20
 Polea de inversión 532 0161 10
 Correa dentada 536 0250 10
 Tornillo M8 x 32 mm




530 0200 10

- para vehículos ya modificados

Contenido:

Polea tensora 531 0520 20
 Amortiguador tensor 533 0032 20
 Correa dentada 536 0250 10

- sin polea de inversión
- sin accesorios



Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
 Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
 www.Schaeffler-Aftermarket.es



Modificación de la correa dentada de 152 dientes a 153 dientes

Fabricante/modelo	Año de construcción	Código de motor	Número de chasis
Audi A4	95-97	ADR, AEB, AFY	8D-T-155 001 →
Audi A4	98-99	ADR	
		AFY, AEB, AJL	8D-T-155 010 →
Audi A4	99-01	ADR, APT, ARG, AVV	8D-X-200 001 →
		APU & ANB a partir del número de motor 020001	8D-X-200 001 →
		AJL & AFY a partir del número de motor 010001	8D-X-200 001 →
Audi A6	96-97	ADR	
Audi A6	98-01	AEB, AJL, APU, ARK, ANB, AFY	
Audi Cabriolet	92-00	ADR	
VW Passat	97-00	AEB, ADR, APT, ARG	3B-V-000 001 →
		APU & ANB a partir del número de motor 020000	3B-V-000 001 →
		AFY a partir del número de motor 010000	3B-V-000 001 →
VW Passat 4M	98-00	ADR, APT, ARG	


530 0069 10

- para vehículos ya modificados

Contenido:

Polea tensora	531 0499 20
Polea de inversión	532 0161 10
Correa dentada	536 0250 10
Tornillo	M8 x 32 mm

- sin amortiguador tensor




530 0070 10

- según convenga para vehículos ya modificados

Contenido:

Polea tensora	531 0499 20
Amortiguador tensor	533 0032 20
Correa dentada	536 0250 10

- sin polea de inversión
- sin accesorios




Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.repxpert.com

530 0359 10

- para vehículos que aún no se han modificado
- según convenga para vehículos ya modificados

Contenido:

Polea tensora	531 0499 20
Amortiguador tensor	533 0032 20
Polea de inversión	532 0161 10
Correa dentada	536 0250 10
Tornillo	M8 x 32 mm



Situación 04.2009
INA 0025

Salvo modificaciones técnicas
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

