



Ajusa - 52010900 - JUEGO DESCARBONIZACION RENAULT

Artículo complementario: con junta de culata, con junta de vástago de válvula, se recomienda cambiar tornillos: 81011500